



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**INDICAÇÃO Nº**

**VEREADOR: LUCAS ARIBÉ**

Senhor Presidente:

Indico à Mesa, nos termos regimentais e após ouvido o Plenário, que sejam solicitadas ao **Senhor Antônio Sérgio Ferrari**, Presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, providências, com urgência, para solucionar o problema de alagamento localizado à Rua Gervásio Araújo Souza (trecho entre as Ruas Professor Jugurta Feitosa Franco e Bezerra de Menezes), no Bairro Coroa do Meio, único espaço em toda via que não está pavimentado, conforme matéria disponibilizada pelo blog Cláudio Nunes.

Palácio Graccho Cardoso, Aracaju, 17 de junho de 2020.

LUCAS ARIBÉ,

Vereador.

<https://infonet.com.br/blogs/semortes-covid-19596-a-mais-do-q-homicidios-dolososmesmo-periodo/>

“Coroa do Meio em AJU: Emurb precisa fazer intervenção urgente em dois quarteirões da Rua Gervásio de Araújo Souza O blog já mostrou aqui, através de apelo enviado pelos moradores, a situação de dois quarteirões da Rua Gervásio de Araújo Souza (trechos entre as Ruas Professor Jugurta Feitosa Franco e Bezerra de Menezes/fotos acima), no Bairro Coroa do Meio, único espaço de toda rua que não está pavimentado. A Emurb disse que faz parte do projeto a pavimentação do local. Porém, agora com as chuvas a situação piorou. Tudo bem que as obras estão paralisadas, mas é preciso urgentemente que a Emurb faça uma intervenção com máquinas para fazer a drenagem e a limpeza da rua, nos dois quarteirões. Pelas fotos enviadas pelos moradores percebe-se que a situação é caótica. Os moradores estão expostos a doenças e tudo mais. O blog apela para a sensibilidade do presidente da Emurb, Sérgio Ferrari. Os moradores agradecem”.