

## Memorando 1- 743/2026

---

**De:** Salvelina S. - SRG

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 20/02/2026 às 14:30:53

**Setores envolvidos:**

GVFM, SRG

### Correção GE

Boa tarde,

Segue a devoluta do documento corrigido.

**Observações:**

\*O documento foi corrigido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa;

\*Para uniformização do documento foi utilizado o *Manual de Redação da Presidência da República*.

Os ajustes semânticos (caso tenham) são sugestões, para deixar o texto mais coerente e coeso.

Qualquer *dúvida, pergunta ou questionamento* entrar em contato.

Atenciosamente,

**Salvelina Moraes Dos Santos**

(79) 99968-2898

**Anexos:**

Desobstrucao\_de\_esgoto\_r\_Matildes\_Ramos\_Da\_Silva\_Loteamento\_Sao\_Sebastiao\_bairro\_Santo\_Antonio.docx

Desobstrucao\_de\_esgoto\_r\_Matildes\_Ramos\_Da\_Silva\_Loteamento\_Sao\_Sebastiao\_bairro\_Santo\_Antonio.pdf



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**INDICAÇÃO Nº**

Senhor Presidente,

Considerando as condições indesejáveis em que se encontra a rede de esgoto localizada na rua Matildes Ramos da Silva, no Loteamento São Sebastião, bairro Santo Antônio, CEP 49061-040, em frente ao número 214, em razão de obstrução no sistema de esgoto;

Considerando que essa situação tem causado sérios transtornos aos moradores e aos transeuntes da região, prejudicando a qualidade de vida e o bem-estar da comunidade local;

Indico à Mesa, na forma regimental e após apreciação do Plenário, que seja solicitado ao Senhor Roberto Correa Barbuti, Diretor-Presidente da Iguá Saneamento de Sergipe, que adote as providências necessárias para o reparo da caixa de esgoto e a correção da rede sanitária no local mencionado.

Palácio Graccho Cardoso, Aracaju, 20 de fevereiro de 2026.



Fábio Meireles,  
Vereador.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D182-5C3D-B46A-21DD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SALVELINA MORAES DOS SANTOS (CPF 963.XXX.XXX-20) em 20/02/2026 14:31:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/D182-5C3D-B46A-21DD>